


# 6-1/2" x 17" COYOTE® Domo para bandejas articuladas

Asegurese de leer y entender completamente este procedimiento antes de aplicar el producto. Asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED apropiado antes de su aplicación.



#### **NOMENCLATURA**

- 1. Cubierta Domo (1)
- 2. Organizador de búffers con base de 4 puertos (1)
- 3. Cuello de Domo (1)
- 4. Anillo sellador (prelubricated) (1)
- 5. Abrazaderas (4)

- 6. Tapones (2)
- 7. Lubriante Silicona (4)
- 8. Guante desechable (1))
- 9. Soporte refuerzo estructural (4)
- 10. Soporte refuerzo estructural pequeño (2)

#### **HERRAMIENTAS REQUERIDAS**

- Llave o llave de tubo de 3/8" y 7/16"
- Destornillador de tuerca o destornillador de 1/4"
- Tiieras
- Herramientas para abrir cable óptico


Kits para 6.5" x 17" COYOTE Domo				
No. Catalogo	Descripción			
COYTELF-22L	Domo COYOTE 6.5" x 17". para aplicación con tubos buffer. Incluye (2) Tapones, (1) Organizador de buffers con base de 4 Puertos, (1) Domo, (1) Cuello, (1) Anillo sellador, (1) guante Desechable, (1) Lubricante de silicona, (1) Bandejo, (2) Pernos hextagonales, y (4) Abrazaderas			
COYTELF-22M	Domo COYOTE 6.5" x 17". para aplicación con tubos buffer. Incluye (2) Tapones, (1) Organizador de buffers con base de 4 Puertos, (1) Domo, (1) Cuello, (1) Anillo sellador, (1) guante Desechable, (1) Lubricante de silicona, (1) Bandeja, (2) Pernos hexagonales, y (4) Abrazaderas			
No. Catalogo	Kits de accessorios			
80808456	Base (cabezal) para Domo COYOTE			
No. Catalogo	Soportes para Montaje			
8003716	Montaje Aéreo (Sobre base)			
8003831	Montaje Aéreo (Sobre Domo)			
8003833	Montaje Aéreo para cable ADSS (Sobre Domo)			
8003702	Soporte para poste/pared			
8003835	Kit montaje universal para aplicaciones en tanquillas			
8003707	Brazo para tanquillas			

Bandejas/capacidad por mufa				
	6.5" x 17"			
No. Catálogo	Tipo Bandeja	Bandejas por mufa	Capacidad por mufa	
FGT-24S	Fusión simple	6	144	


Para	Kits Tapon COYOTE® Para uso en COYOTE ONE, GLC, Domo, In-Line RUNT, Terminales, Taut, LCC, y mufas cable drop					
No. Catálogo	Rango Cable pulgadas (mm)	Descriptión	Punto de corte			
8003701	.4260 (11 - 15 mm) & .6085 (15 - 22 mm)	Tapón de 2 entradas	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
8003691	.4260 (11 - 15 mm)	Tapón de 1 entrada	\$ \$\left(\frac{1}{2}\)\tag{50^{-60}}\tag{60}\tag{700}\tag{10}\tag{700}			
8003692	.6085 (15 - 22 mm)	Tapón de 1 entrada	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
8003693	.85 - 1.0 (22 - 25 mm)	Tapón de 1 entrada	100 de 10			
8003694	1.0 - 1.25 (25 - 32 mm)	Tapón de 1 entrada	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
8003663	.4260 (11 - 15 mm)	Tapón de 2 entradas	60 60			
8003990	.5060 (12.7 - 15.2) .12525 (3.2 - 6.4) and flat drop	Tapón de 4 entradas				
8003989	Cable de descenso plano	Tapón de 4 entradas	80000 Besse			
8003664	.3043 (8 - 11 mm)	Tapón de 4 entradas				
8003665	.12525 (3 - 6 mm) y cable de descenso plano	Tapón de 6 entradas				
8003676	.4260 (11 - 15 mm), .12525 (3 - 6 mm), y cable de descenso plano	Tapón de 7 entradas	(2000) (0			
8003677	.12525 (3 - 6 mm) y cable de descenso plano	Tapón de 8 entradas	0000			
8003796	.320190 (8 - 4.8 mm) y cable de descenso plano	Tapón de 12 entradas				

**NOTA:** Kit de tapon contiene (1) Tapon, (1) cinta de medir cable, (2) Lubricante de Silicona, (1) Juego de rellenadores (Para tapones de multi entradas solamente)

# Preparacion del cabezal



**#1b** Remueva las tapas seleccionadas de la base rompiéndolas




#### Consejo PLP:

Raspando los bordes de las tapas con herramienta cortante facilita su retiro.


#### #2 Opcional

Para una mejor estabilidad durante la instalación del cable y empalme, fije la base en el soporte para disco lateral COYOTE (vea el procedimiento 3a-b para detalles de instalación).



# #3a Opcional


Instale soporte en las base.



#### #3b Opcional


Coloque el disco lateral en las cuñas protegidas y asegure el brazo de soporte en la espiga de la base.

La cara externa de la base debe descansar contra el soporte de la base.




Asegure con la mano cualquier tuerca mariposa para que la base quede fija al elemento.


#4 Introduzca el cable por el puerto de entrada y marque para determinar posicion del tapón y apertura del cable.





## Consejo PLP:


Perforación en el soporte de refuerzo es una guía para abrir el cable.
















**#8c** Preparación cable expreso y apertura cable.




Aplicación cuando la fibra NO esta dedicada al punto de empalme			
Apertura cable	154" (3.9 m)		
Localizador de corte	B (vea figura superior)		

**#8d** Preparación cable expreso (cortando ventana en tubo buffer).



Aplicación cuando la fibra queda expresa dentro del buffer			
Apertura cable	112" (2.8 m)		
Ubicación apertura del buffer	C (vea imagen superior)		
Obicación apertura dei butter	superior)		


#9 Si se utiliza cable con pantalla, instale el conector de pantalla en el cable.
Paso 16 para recomendaciones de puesta a tierra.




Siga instrucciones de la compañia.

#10a Lubrique la superficie externa del tapón

Lubrique la superficie del tapón con lubricante proporcionado.



#11 Instale el protector del cable y asegure los pernos hexagonales. Ajuste los pernos a mano gradualmente hasta que el protector de cable esta plenamente asentado. (NO UTILICE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS PARA AJUSTAR LOS PERNOS).




#### Consejo PLP:


Comience ajustando dos hebras de cada perno con el pulgar y continúe ajustando alternativamente.


#### Nota Importante:


Para mangas con retardador de fuego no ajuste los pernos a mas de 20 libras de torque.


Ajuste todos los protectores de cable no utilizados

















#18 Diriga los buffes o tubos de transporte hacia la bandeja de empalme y asegure.

> Nota: Envuelva los buffers con fieltro azul en el área donde se aplicaran los precintos de fijación.



Diriga fibras entrantes y salientes #19 según lo recomendado por la compañía.






**FIBRA ENTRANTE** 

**FIBRA SALIENTE** 

#20 Asegure las bandejas con tira de presión.





# Instalacion de Abrazadera y Anillo deGoma

#21 Deslice el anillo de goma lubricado hacia la ranura del disco y presione Asegurese que el anilllo qude bien asentado en la ranura del disco


#22

Apriete nuevamente todos los pernos Paso #11 para asegurar que los pernos esten bien ajustados. Cuando se utiliza torquimetro la presion debe ser 35-40 Lbs.







#25 Coloque la abrazadera abierta sobre una base plana frente al domo.



#26 Mientras sujeta la abrazadera, con presion ajuste una porcion del disco hacia el domo y los alinean en la ranura de la abrazadera cerca de la marca como se demuestra abajo.




#27 Mientras sujete la abrazadera en su lugar, empuje contra el domo y levante levemente empujando la otra mitad del domo sobre el labio de la abrazadera con sus dedos para acomodar el domo en la abrazadera.



#28 Asegurese que el labio del domo este asegurado dentro de la abrazadera.

#### Lado frontal



Lado reverso




#29 Instale la otra mitad de la abrazadera hacia el domo.



**#30** Secure the collar with the latch and pin.



## Procedimiento de Presurizacion



#33 Aplique agua con jabon en las superficies para determinar posibles fugas.



#32 Presurice a un máximo de 10 psi.





#34 Libere la presion del cierre utilizando la válvula de aire.





## Puntos de Fuga de Aire más Comunes en las Bases Segmentadas


Cuando las fugas ocurren en las esquinas de los puertos se deben a que los pernos no están suficientemente ajustados.



Fuga en la esquina del puerto de entrada


Para resolver, remover el collar y ensamblaje del domo y ajuste los pernos del segmento donde ocurrio la fuga. Vuelva a cerrar y compruebe con agua con jabon de que la fuga no existe.

Cuando las fugas ocurren en las entradas de los cables se deben a que el grommet elegido no se corresponde con el diámetro del cable.



Fuga en la entrada del cable

Para resolver, remover el collar y ensamblaje del domo. Remueva el segmento donde ocurrio la fuga, remueva el grommet, mida nuevamente el cable con la cinta proporcionada y seleccione el grommet apropiado. Ensamble nuevamente los componentes y compruebe con agua con jabon de que la fuga no existe.




# Herrajes Opcionales para Montaje

#35


Soporte Universal COYOTE para instalacion en tanquilla. La mufa COYOTE Domo puede ser instalada en una tanquilla utilizando el soporte Universal COYOTE (Catalogo 8003835). Asegure el soporte contra la pared de la tanquilla utilizando dos tornillos. Inserte cinta bandit o plástica a traves de las ranuras del soporte (paso 1) y pase la cinta bandit por los pasadores de la manga Domo. Ajuste la cinta bandit hasta que quede rigida (paso 2) Finalmente deslice el soporte entre las ranuras del soporte universal y ajuste la tapa abisagrada (paso 3).

Paso #1




# #36a Montaje soporte aéreo para mufa domo 6.5" x 17" o 6.5" x 22".

El soporte aéreo para la mufa Domo 6.5 x 17 o 22" (Catálogo 8003831) puede ser utilizada para colgar la mufa de un cable mensajero. Inserte el soporte en las ranuras de la mufa y los asegura con cinta bandit o plastico. Ajuste la cinta bandit hasta que quede rígido antes de instalar la mufa en el cable mensajero y ajuste las tuercas de los soportes.





#36b La instalación aerea para mufas Domo de 6.5" x 17" o 6.5" x 22" en cable ADSS es similar al montaje en cable mensajero debiendo añadir una grapa especial para no dañar el cable.



#37a Para Domo standard de 6.5" x 17"
El soporte COYOTE para montaje
de mufas Domo en pared, poste de
madera o metal (Catálogo 8003702)
tambien puede ser utilizado con el soporte FIBERLIGN® (Catálogo 7000400)
en torres. Asegure la pieza de montaje
contra el poste o pared con pernos
de 5/8" o tornillos de 1/4". Posteriormente asegure la mufa sobre la pieza
de montaje utilizando los pernos que

sobresalen de la mufa.





#### CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

Estas instrucciones de montaje no pretenden sustituir ninguna especificación sobre seguridad o construcción de la compañía. Estas instrucciones se ofrecen sólo para ilustrar una aplicación segura. EL NO SEGUIMIENTO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O MUERTE.

Bajo ninguna circunstancia modifique este producto.

Este produto debe ser usado solo por personas calificadas técnicamente. No debería ser usado por nadie que no este familiarizado con él ni entrenado para su uso.

Cuando se trabaje en las proximidad de líneas con tensión deberá tener un cuidado adicional para evitar contactos eléctricos accidentales.

Por razones de seguridad y para un comportamiento correcto, asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED en su tamaño adecuado antes de proceder a su instalación.

Los productos PREFORMED son dispositivos de precisión. Para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser almacenados en cajas de cartón bajo cubierta y manipulados con cuidado.



# PREFORMED LINE PRODUCTS

P.O. Box 91129, Cleveland, Ohio 44101 • 440.461.5200 • www.preformed.com • e-mail: inquiries@preformed.com **SP3079-3**